

Rigidur Fugenkleber



Material

- Lösemittelfreier Kleber zur Fugenverklebung von Rigidur und Rigidur H Gipsfaserplatten.

Anwendungsbereich

- Zur Verklebung von Rigidur Gipsfaserplatten im klassischen Trockenbau (Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen) und in Verbindung mit Rigidur H Gipsfaserplatten im Holzrahmen- und Fertighausbau.

Untergrundbeschaffenheit

- Grundsätzlich sind alle Stärken der Gipsfaserplatte Rigidur und Rigidur H zur Verklebung geeignet.
- Die Stirnkante muss sauber, staubfrei und glatt sein. Zuschnitte müssen eine saubere Schnittführung aufweisen, um die maximale Fugenbreite von 1 mm zu gewährleisten.

Verarbeitung

- Rigidur Fugenkleber wird mit Hilfe einer handelsüblichen Kleberpistole aus der Kartusche gedrückt und auf die Stirnkante der zuerst montierten Platte aufgetragen.
- Kontakt des Klebers mit dem Ständerwerk vermeiden.
- Die nachfolgend zu montierende Rigidur Gipsfaserplatte wird innerhalb von 10 Minuten gegen den Fugenkleber der ersten Platte gedrückt und befestigt.
- Fugenbreite max. 1 mm.
- Überschüssiger Kleber wird nach dem Erhärten einfach mit einem Spachtel o. ä. bündig abgestoßen.
- Werkzeuge können mit einer Verdünnung gereinigt werden.
- Um eine perfekte Oberfläche zu erhalten, wird anschließend die Klebefuge zusammen mit den Befestigungspunkten mit Rigidur Fugenspachtel verspachtelt.

Sicherheitshinweis

- Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage für den berufsmäßigen Verarbeiter erhältlich oder unter www.rigips.de abrufbar.

Technische Daten

Gebindegrößen	310 ml Kartusche
Materialverbrauch	15 ml/m Fuge
Verarbeitungszeit	ca. 10 Minuten
Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 30 °C
Lagerung	Ungeöffnet mind. 12 Monate. Angebrochene Kartusche bald verbrauchen. Nicht frostempfindlich.